

FRAMEBUDDY-Datei in xTool lasern

Farben in der Datei = Ebenen

 **Rot**
Schneiden („Cut“)

 **Grün / Schwarz**
Gravieren („Engrave“)

 **Blau**
Ritzen oder Liniengravur –
steht im Generator

Ablauf

1. Im Generator personalisieren und **SVG exportieren**.
2. SVG in xTool Creative Space ziehen. Die Größe stimmt 1:1 – bei Bedarf frei skalieren.
3. Rote Ebene anklicken → Reiter **„Cut“**.
4. Grüne Ebene anklicken → Reiter **„Engrave“**, Füllart Standard Fill.
5. **Framing** prüfen → **Process**. Den Laser nie unbeaufsichtigt lassen.

 **Achtung:** Nach dem Import stehen die Ebenen oft auf „Score“ mit 1%. Jede Ebene prüfen, bevor du startest – sonst wird die Schnittlinie nur angeritzt.

Beispielwerte xTool F2 · Blaulicht · Pappel-Sperrholz

EBENE	LEISTUNG	GESCHW.	DURCHGÄNGE	EXTRA
 Cut	95 %	25 mm/s	2	–
 Engrave	60 %	200 mm/s	1	200 Linien/cm

Jedes Holz reagiert anders – vor dem ersten Auftrag ein kleines Teststück lasern.

Meine Werte

MATERIAL	EBENE	LEISTUNG	GESCHW.	DURCHG.	NOTIZ